


Rivet Cuivre Acier

Tête Plate




Corps : Cuivre - Tige : Acier Zingué+A62

D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîlage
2,4	7	2,5 à 4,5	2,5	5	65	50	1000
	9	4,5 à 6,5					1000
	11	6,5 à 8,5					1000
2,9	5	0,5 à 2	3	6,5	95	70	1000
	6	1 à 3					1000
	7	2 à 4					1000
	9	4 à 6					1000
	11	6 à 8					1000
	12	7 à 9					1000
	14	9 à 11					1000
	16	11 à 13					1000
3	6	1 à 3	3,1	6,3	100	90	500
	8	3 à 5					500
	10	5 à 7					500
	11	6 à 8					500
	12	7 à 9					500
	16	11 à 13					500
3,2	5	0,5 à 2	3,3	6,5	100	80	1000
	6	1 à 3					1000
	7	2 à 4					1000
	9	4 à 6					1000
	11	6 à 8					1000
	12	7 à 9					1000
	14	9 à 11					1000
	16	11 à 13					1000
3,4	5	0,5 à 1,5	3,5	7	140	100	1000
	6	0,5 à 2,5					1000
	7	1,5 à 3,5					1000
	9	3,5 à 5,5					1000
	11	5,5 à 7,5					1000
	12	6,5 à 8,5					1000
	14	8,5 à 10,5					1000
	16	10,5 à 12,5					1000
	18	12,5 à 14,5					1000



Rivet Cuivre Acier

Tête Plate



Corps : Cuivre - Tige : Acier Zingué+A62

D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîtage
3,9	6	0,5 à 2	4	8	170	120	1000
	7	2 à 3					1000
	9	3 à 5					1000
	11	4 à 6					1000
	12	6 à 8					1000
	14	8 à 10					500
	16	10 à 12					500
	18	12 à 14					500
	20	14 à 16					500
	25	19 à 21					500
4	6	0,5 à 2	4,1	8,4	200	160	500
	8	2 à 4					500
	10	4 à 6					500
	12	6 à 8					500
	14	8 à 10					500
	16	10 à 12					500
4,8	6	0,5 à 1,5	5	9,5	240	180	500
	7	0,5 à 2					500
	9	2 à 4					500
	10	3 à 5					500
	11	4 à 6					500
	12	5 à 7					500
	14	7 à 9					500
	16	9 à 11					500
	18	11 à 13					500
	20	13 à 15					500
	25	17 à 20					250
	30	23 à 25					250
	32	22 à 27					250
	35	25 à 30					250
	40	30 à 35					250
45	35 à 40	200					
50	40 à 45	200					